计数天平 JS-D/S 使用说明





北京准衡电子衡器专家


E-mail:cnzhunheng@126.com QQ:251793819

计　数

在计算数量前，必须先作取样步骤，以取得待物品之单重。取样方式有下列两种：

1、待称物品之单重未知

①将取样之物品置于秤盘上。




秤盘上物品之重量

②输入秤盘上取样物品之数量。




秤盘上物品之重量　　所输入取样之数量

③按“ ”键。个数设定



秤盘上物品之重量

④当电子计数天平稳定后，即取样完成进入计数模式。




秤盘上物品之重量　　物品之单重　　所输入取样之数量

※取样数量愈多，所计算出之单重愈精确。

2、待称物品单重已知

①输入已知的待称物品之单重。




待称物品之单重

北京准衡电子衡器产品专家

E-mail:cnzhunheng@126.com QQ:251793819

单重设定

②按“ g/N ”键，取样完成进入计数模式。




待称物品之单重

扣除包装物品之重量

1、包装物品之重量未知

①将包装物品置于秤盘上。




包装物品之单重

②按“ →T ”键。



③当电子计数天平稳定后，即进入计数模式。




2、包装物品之重量已知


（1）秤盘上未放置任何物品。




①按“ g ”键。



②输入已知的包装物品的重量。



③按“ g ”键。



北京准衡电子衡器产品专卖


E-mail:cnzhunheng@126.com QQ:251793819

（2）秤盘上原本有放置物品。



秤盘上物品之重量　　物品之单重　　物品之数量

①按“ g ”键。



②输入已知的包装物品之重量。



③按“ g ”键。



扣除包装物品之重量　　物品之单重　　扣除包装物品之数量

注：将秤盘上物品与包装一并移开后，重量窗口将显示包装物重量之负值，此时再按一次“ →T ”键，即可取消扣重，使重量归零，且扣重“ ◄ ”符号消失。

零　点

电子计数天平在操作过程中，偶尔会发生零点漂移现象（即重量窗口有微小变动），此时按“ →0← ”键即可使重量回零。

累　计

①将物品置于秤盘上。




秤盘上物品之重量　　物品单重　　秤盘上物品之数量

②按“ →Σ+ ”键。

北京准衡电子衡器产品专卖

E-mail:cnzhunheng@126.com QQ:251793819



③当电子计数天平稳定后。



累计总重量　　累计总次数　　累计总数量

④约2秒钟后，（或按“ Σ+ ”键），电子计数天平恢复计数模式。



秤盘上物品之重量　　物品之单重　　秤盘上物品之数量

⑤按“ Σ→ ”键，即可进入显示累计状态，此时单重窗口显示累计次数，重量窗口显示累计重量值，数量窗口显示累计数量。

清除累计

按“ Σ→ ”键进入显示累计状态后，再按“ C ”键即可清除累计。


注：重量归零后，才接受下一次累计。

报警数量预设

计数时可预先设定数量之上、下限值。以后每次计算数量，则根据设定报警模式，进行限内或限外报警，且有相应显示。


如何预设数量上、下限值

①秤盘上有无物品皆可，按“ ↕ ”键。



设定上限值　　上限值显示窗口　　下限值显示窗口

②输入预设定之上限值（可利用“ C ”键修改所输入之数值）。



设定上限值　　所输入的上限值　　下限值显示窗口

北京准衡电子衡器产品专家

E-mail:cnzhunheng@126.com QQ:251793819

警示预设


③按“ ”键，输入预设定的下限值(下限只有设定上限后才有效)。



设定上限值　　所输入的上限值　　所输入的下限值

个数设定

④按“ ”键，数量预设完成，电子计数天平返回计数模式。




报警重量预设

可预先设定每次重量之上、下限值。以后每次称重时，则根据设定之报警模式进行限内限外报警，且有相应显示。

如何预设重量之上、下限值　　警示预设

①秤盘上有无物品皆可，按“ ”键。



设定上限值　　上限值显示窗口　　下限值显示窗口

清除

②输入预设定之上限值(可利用“ ”键修改所输入之数值)。



设定上限值　　所输入的重量上限值　　下限值显示窗口


警示预设

③按“ ”键输入预设定之下限值(下限只有设定上限后才有效)。



单重设定

④按“ ”键，重量设定完成，电子计数天平返回计数模式。



清除所设上、下限

欲清除所设数量或重量上、下限值，请依上述预设步骤操作，在

北京准衡电子衡器产品专卖

E-mail:cnzhunheng@126.com QQ:251793819




零点跟踪范围　　零点跟踪范围设定　　内码值

②按“→T”键选择零点跟踪范围(0～4，值越大零点跟踪范围越大。)

③选择后按“C”键即可返回计数模式。

3、置零范围设定

①进入界面设定模式，按“Σ→”键。




置零范围　　置零范围设定　　内码值

②按“→T”键，选择置零范围（0～4，值越大置零范围越大）。

③选择后按“C”键即可返回计数模式。

4、稳定范围设定

①进入界面设定模式后，按“Σ→”键。




稳定范围　　稳定范围设定　　内码值

②按“→T”键选择稳定范围(0～5，值越大电子计数天平越稳定。)

③选择后按“C”键即可返回计数模式。

5、滤波常数设定

①进入界面设定模式后，按“Σ→”键。



滤波常数　　滤波常数设定　　内码值

北京准衡电子衡器产品专卖

E-mail:cnzhunheng@126.com QQ:251793819

②按“T”键选择滤波常数范围(0～5，值越大电子计数天平越稳定)。

③选择后按“C”键即可返回计数模式。

6、背光模式设定

①进入界面设定后，按“Σ→”键。



背光模式　　背光模式设定　　内码值

②按“T”键选择背光模式（0自动背光，1手动背光。）

③选择后按“C”键即可返回计数模式。

7、重量单位设定

①进入界面设定模式后，按“Σ→”键。



单位选择　　单位选择模式　　内码值

②按“T”键选择重量单位（0—kg,1—1b。）

③选择后按“C”键即可返回到计数模式。

8、平均单重设定

1）进入使用者设定模式后，按“Σ→”键。



平均单重模式　　平均单重设定　　内码值

2）按“T”键，选择平均单重模式。（0—禁止平均单重，1—允许平均单重）

3）选定后，按“C”键即可返回计数模式。

E-mail:cnzhunheng@126.com QQ:251793819